

ИЗВЕЩЕНИЕ СУДОВОДИТЕЛЯМ
ПО ИЗМЕНЕНИЯМ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ № 2-2026
30.06.2026

Изменения состояния водных путей и судоходной обстановки, носящие постоянный характер, подлежащие внесению в бумажные навигационные карты Енисейского бассейна отсутствуют.

По результатам проведенного оплавывания государственных электронных навигационных карт выявлены изменения на участке реки Подкаменная Тунгуска (от селения Байкит до устья).

Изменения по ячейкам электронных навигационных карт

№ п/п	Номер ячейки	Широта	Долгота	Изменить, внести
1	8R6C1840	61.58.40,60	94.53.15,96	Удалить отмель.
2	8R6C1840	61.58.40,45	94.53.15,88	Нанести камень, всегда под водой с значением 2,1 м глубина над камнем.
3	8R6C1837	61.48.07,24	94.27.11,17	Удалить отмель.
4	8R6C1837	61.48.07,079	94.27.16,364	Нанести камень подводный.
5	8R6C1837	61.48.06,272	94.27.22,552	Нанести камень подводный.
6	8R6C1837	61.48.05,753	94.27.30,273	Нанести камень подводный.
7	8R6C1825	61.50.53,07	92.47.08,07	Нанести ходовой знак левого берега (бел.).
8	8K6C1821	62.06.11,86	92.21.32,72	Нанести перевальный знак с координатами.
9	8R6C1821	62.09.16,62	92.15.09,30	Нанести перевальный знак с координатами.

И.о. руководителя



Е.А. Чесноков